



Dupont

Etat des lieux entrant (Photo tableau) en date du 09/07/2024 11:04

Dupont

Adresse

Tours

Propriétaire : Mr Dupont



Etat des lieux entrant (Photo tableau)


Dupont

Tours

Locataire(s) :-

Suivi par : Piednoir Thierry


Date de signature : 09/07/2024

Élément	État général	Observations
ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX		
BOITE AUX LETTRES	Bon état	
 <p>ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX / BOITE AUX LETTRES</p>		
Fonctionnement		essai concluant
SERRURE	Bon état	
Fonctionnement		essai concluant



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
Dupont
Tours
Locataire(s) : -
Suivi par : Piednoir Thierry
Date de signature : 09/07/2024

ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX

Élément	État général	Observations
DÉTECTEUR DE FUMÉE	Bon état	
 <p>ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX / DÉTECTEUR DE FUMÉE</p>		
Fonctionnement		essai concluant



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

Élément	État général	Observations
ENTRÉE		
Porte d'entrée extérieure	Bon état	Poignée en bon état et propre



ENTRÉE / Porte d'entrée extérieure




ENTRÉE / Porte d'entrée extérieure



ENTRÉE / Porte d'entrée extérieure

Description		blindée
Aspect		propre
Fonctionnement		essai concluant
PLAFOND	Bon état	




ENTRÉE / PLAFOND






Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

ENTRÉE

Élément	État général	Observations
Description		peinture
Aspect		propre
MURS	Bon état	
		
ENTRÉE / MURS		
PLINTHES	Bon état	
Description		bois peinture
Aspect		propre(s)
Revêtement		peinture
Aspect		propre
SOL	Bon état	
Revêtements		parquet stratifié
Aspect		propre
APPAREILLAGES		
Éclairages		centre(s) vérifié(s) 2 spot(s)
Interrupteurs et prises		interrupteur(s) vérifié(s) prise(s) de courant non vérifiée(s)

ENTRÉE

Élément	État général	Observations
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES		
Accessoires	Bon état	1 miroir en bon état
 <p>ENTRÉE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Accessoires</p>		
Placards	Bon état	Contient un seau balai en bon état . 1 sechoir en bon état . 1 aspirateur qui fonctionne .
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="293 1420 713 1973" style="text-align: center;">  <p>ENTRÉE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Placards</p> </div> <div data-bbox="892 1420 1311 1973" style="text-align: center;">  <p>ENTRÉE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Placards</p> </div> </div>		

ENTRÉE

Élément	État général	Observations
Aspect		propre
complément(s)		Porte en bon état . Tablette bien fixée
Meubles et étagères	Bon état	Propre



ENTRÉE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères



ENTRÉE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères



ENTRÉE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères



ENTRÉE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères



ENTRÉE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères







ENTRÉE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères

Aspect		tâche(s) diffuse(s) intérieur Celui de gauche impact(s)
--------	--	---



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) :-
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

ENTRÉE

Élément	État général	Observations
complément(s)		Coussin propre . Accroche vêtements bien fixés .
PIÈCE PRINCIPALE		
MURS	Bon état	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>PIÈCE PRINCIPALE / MURS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PIÈCE PRINCIPALE / MURS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PIÈCE PRINCIPALE / MURS</p> </div> </div>		
PLINTHES	Bon état	
<div style="text-align: center;">  <p>PIÈCE PRINCIPALE / MURS / PLINTHES</p> </div>		
Description		bois peinture



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

PIÈCE PRINCIPALE

Élément	État général	Observations
Aspect		propre(s)
Revêtement		peinture
Aspect		impact(s) Angle entrée trace(s) de meuble(s) ou de cadre(s)
SOL	Bon état	
		
PIÈCE PRINCIPALE / SOL		
Revêtements		parquet stratifié
Aspect		propre



Etat des lieux entrant (Photo tableau)

Dupont

Tours

Locataire(s) :-

Suivi par : Piednoir Thierry

Date de signature : 09/07/2024

PIÈCE PRINCIPALE

Élément	État général	Observations
CHAUFFAGE	Bon état	Climatisation qui fonctionne .
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="293 602 713 1155"> </div> <div data-bbox="892 602 1311 1155"> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> PIÈCE PRINCIPALE / CHAUFFAGE PIÈCE PRINCIPALE / CHAUFFAGE </div>		
Aspect		propre(s)
Fonctionnement		démarrage vérifié



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
Dupont
Tours
Locataire(s) : -
Suivi par : Piednoir Thierry
Date de signature : 09/07/2024

PIÈCE PRINCIPALE

Élément	État général	Observations
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES		
Meubles et étagères	Bon état	Étagère propre et bien fixée.



PIÈCE PRINCIPALE / RANGEMENTS
ET ACCESSOIRES / Meubles et
étagères

PIÈCE PRINCIPALE

Élément	État général	Observations
MOBILIER	Bon état	2 tables basses en bon état et propres . 1 tapis propre . 2 fauteuils propres . 1 tabouret propre . 1 tv et télécommande qui fonctionne . 1 pot plastique propre . 1 horloge qui fonctionne . 2 cadres et pot de fleur .



PIÈCE PRINCIPALE / MOBILIER



PIÈCE PRINCIPALE / MOBILIER



PIÈCE PRINCIPALE / MOBILIER



PIÈCE PRINCIPALE / MOBILIER



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

Élément	État général	Observations
CUISINE		
ÉVIER	Bon état	



CUISINE / ÉVIER



CUISINE / ÉVIER



CUISINE / EVIER



CUISINE / ÉVIER

Matière		inox
Aspect		propre
Mitigeur		bon état
Joints		bon état
Bonde		bon état

CUISINE

Élément	État général	Observations
Siphon		bon état
ÉLÉMENTS DE CUISINE		
Meuble sous évier	Bon état	Contient une poubelle en bon état . 1 grille pain en bon état qui fonctionne .



CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE /
Meuble sous évier



CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE /
Meuble sous évier



CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE /
Meuble sous évier



CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE /
Meuble sous évier



CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE /
Meuble sous évier

Aspect		propre
--------	--	--------




CUISINE

Élément	État général	Observations
Eléments bas	Bon état	
		
CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE / Eléments bas	CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE / Eléments bas	CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE / Eléments bas
		
CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE / Eléments bas	CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE / Eléments bas	
Détail		porte(s)
Aspect		taches diffuses Sur revêtement plastique



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024


CUISINE

Élément	État général	Observations
Eléments hauts	Bon état	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="300 1155 707 1207">CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE / Eléments hauts</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="898 1155 1305 1207">CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE / Eléments hauts</p> </div> </div>		
Aspect		propre
Plan de travail	Bon état	
<div style="text-align: center;">  <p data-bbox="598 1906 1005 1957">CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE / Plan de travail</p> </div>		
Détail		stratifié



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
Dupont
Tours
Locataire(s) : -
Suivi par : Piednoir Thierry
Date de signature : 09/07/2024

CUISINE

Élément	État général	Observations
Aspect		propre
Crédence	Bon état	
Aspect		propre
Plan bar	Bon état	
		
CUISINE / ÉLÉMENTS DE CUISINE / Plan bar		
Détail		stratifié
Aspect		propre



Etat des lieux entrant (Photo tableau)

Dupont

Tours

Locataire(s) : -

Suivi par : Piednoir Thierry

Date de signature : 09/07/2024

CUISINE

Élément	État général	Observations
ÉQUIPEMENTS		
Hotte	Bon état	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="293 651 715 1205"> </div> <div data-bbox="892 651 1313 1205"> </div> </div>		
Fonctionnement		démarrage vérifié filtre neuf propre









Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

CUISINE

Élément	État général	Observations
Plaque de cuisson	Bon état	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="293 607 715 1160"> </div> <div data-bbox="890 607 1311 1160"> </div> </div>		
Fonctionnement		démarrage vérifié
Complément(s)		Traces de fond de casseroles

CUISINE

Élément	État général	Observations
Réfrigérateur congélateur		
		
CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Réfrigérateur congélateur	CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Réfrigérateur congélateur	CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Réfrigérateur congélateur
		
CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Réfrigérateur congélateur	CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Réfrigérateur congélateur	CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Réfrigérateur congélateur

CUISINE

Élément	État général	Observations
 <p data-bbox="651 1111 943 1160">CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Réfrigérateur congélateur</p>		
Fonctionnement		démarrage vérifié propre Quelques taches jaunes
Four micro-ondes	Bon état	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="172 1895 536 1944">CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Four micro-ondes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="619 1895 983 1944">CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Four micro-ondes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="1067 1895 1431 1944">CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Four micro-ondes</p> </div> </div>		
Fonctionnement		démarrage vérifié propre



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

CUISINE

Élément	État général	Observations
Autre	Bon état	1 cafetière en bon état fonctionnement vérifié , 1 bouilloire en bon état fonctionnement vérifié .



CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Autre



CUISINE / ÉQUIPEMENTS / Autre

MEUBLÉ	Bon état	Propre . Range couvert gras . 1 fond de casserole noire et poêle rayée
--------	----------	--



CUISINE / MEUBLÉ









CUISINE / MEUBLÉ








CUISINE / MEUBLÉ

CUISINE

Élément	État général	Observations
		
CUISINE / MEUBLÉ	CUISINE / MEUBLÉ	CUISINE / MEUBLÉ
		
CUISINE / MEUBLÉ	CUISINE / MEUBLÉ	CUISINE / MEUBLÉ



CUISINE

Élément	État général	Observations
		
CUISINE / MEUBLÉ	CUISINE / MEUBLÉ	CUISINE / MEUBLÉ
		
Mobilier		2 Chaise(s) métal Haute en bon état et propre



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

CUISINE

Élément	État général	Observations
PLAFOND	Bon état	
 <p>CUISINE / PLAFOND</p>		
Description		peinture
Aspect		propre
MURS	Bon état	
 <p>CUISINE / MURS</p>		



Etat des lieux entrant (Photo tableau)

Dupont


Tours

Locataire(s) : -

Suivi par : Piednoir Thierry

Date de signature : 09/07/2024

CUISINE

Élément	État général	Observations
PLINTHES	Bon état	
Description		bois peinture
Aspect		propre(s)
Aspect		accroc(s) Sous plan bar tâche(s) diffuse(s) Proche frigo
SOL	Bon état	
		
CUISINE / SOL		
Revêtements		parquet stratifié
Aspect		propre tâche(s) diffuse(s) Devant frigo



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

CUISINE

Élément	État général	Observations
FENÊTRE	Bon état	Ouvre et ferme parfaitement . Poignée en bon état .



CUISINE / FENÊTRE



CUISINE / FENÊTRE



CUISINE / FENÊTRE

Type		1 fenêtre(s)
Aspect		propre(s)
État vitrerie		propre(s)
Occultations intérieures		tringle(s) métal Bon état rideau(x) tissu Propres
Garde corps		métal Bon état







Etat des lieux entrant (Photo tableau)
Dupont
Tours
Locataire(s) : -
Suivi par : Piednoir Thierry
Date de signature : 09/07/2024

CUISINE

Élément	État général	Observations
OCCULTATIONS EXTÉRIEURES	Bon état	
 <p data-bbox="651 1191 949 1243">CUISINE / OCCULTATIONS EXTÉRIEURES</p>		
Type		persienne(s) PVC
Fonctionnement		ne ferme(nt) pas Loquet trop court

CUISINE

Élément	État général	Observations
APPAREILLAGES	Bon état	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="142 602 563 1155">  <p data-bbox="204 1155 496 1182">CUISINE / APPAREILLAGES</p> </div> <div data-bbox="592 602 1011 1155">  <p data-bbox="654 1155 946 1182">CUISINE / APPAREILLAGES</p> </div> <div data-bbox="1040 602 1460 1155">  <p data-bbox="1102 1155 1394 1182">CUISINE / APPAREILLAGES</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p data-bbox="654 1736 946 1762">CUISINE / APPAREILLAGES</p> </div>		
Éclairages		centre(s) vérifié(s) applique(s) vérifiée(s) 3 spot(s)
Interrupteurs et prises		interrupteur(s) vérifié(s) prise(s) de courant non vérifiée(s) autre(s) prise(s) cable / fibre / réseau non vérifiée(s)

CUISINE

Élément	État général	Observations
Élément(s) de ventilation		extraction(s) VMC Propre et fonctionnelle
SALLE DE BAINS		Contient un cumulus en bon état fonctionnement non vérifié . Un lave linge propre en bon état



SALLE DE BAINS



SALLE DE BAINS



SALLE DE BAINS



SALLE DE BAINS





SALLE DE BAINS



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
Dupont
Tours
Locataire(s) : -
Suivi par : Piednoir Thierry
Date de signature : 09/07/2024

SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
LAVABO	Bon état	Mitigeur bon état et propre .
		
SALLE DE BAINS / LAVABO		SALLE DE BAINS / LAVABO
Type		sur meuble
Aspect		propre
Bonde		bon état
Siphon		bon état



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
MEUBLES DE SALLE DE BAIN		
Meuble sous lavabo	Bon état	Propre . Présence d'un sèche cheveux qui fonctionne .
 <p data-bbox="172 1272 528 1352">SALLE DE BAINS / MEUBLES DE SALLE DE BAIN / Meuble sous lavabo</p>	 <p data-bbox="622 1272 978 1352">SALLE DE BAINS / MEUBLES DE SALLE DE BAIN / Meuble sous lavabo</p>	 <p data-bbox="1072 1272 1428 1352">SALLE DE BAINS / MEUBLES DE SALLE DE BAIN / Meuble sous lavabo</p>
Aspect		bon état

SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
DOUCHE	Bon état	Racloir en bon état .



SALLE DE BAINS / DOUCHE



SALLE DE BAINS / DOUCHE



SALLE DE BAINS / DOUCHE



SALLE DE BAINS / DOUCHE



SALLE DE BAINS / DOUCHE



SALLE DE BAINS / DOUCHE

Aspect		propre
Flexible de douche		avec support bon état
Pomme de douche		bon état
Robinet thermostatique		bon état propre



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
Bonde		bon état
Joints		bon état
Pare douche		bon état propre
Habillage		bon état Joints propres propre
WC		
Cuvette	Bon état	



SALLE DE BAINS / WC / Cuvette



SALLE DE BAINS / WC / Cuvette

Aspect		propre
Abattant	Bon état	Propre



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024


SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
Chasse d'eau	Bon état	
<div style="text-align: center;">  <p>SALLE DE BAINS / WC / Chasse d'eau</p> </div>		
Aspect		propre tirage de chasse concluant
Dévidoir	Bon état	Et balai toilette en bon état et propre
<div style="text-align: center;">  <p>SALLE DE BAINS / WC / Dévidoir</p> </div>		
Aspect		Propre



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
Dupont
Tours
Locataire(s) : -
Suivi par : Piednoir Thierry
Date de signature : 09/07/2024




SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
Miroir	Bon état	Propre
PORTE	Bon état	
		
SALLE DE BAINS / PORTE		
Poignée		propre serrure en bon état
Aspect		propre




Etat des lieux entrant (Photo tableau)
Dupont
Tours
Locataire(s) : -
Suivi par : Piednoir Thierry
Date de signature : 09/07/2024

SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
PLAFOND	Bon état	
 SALLE DE BAINS / PLAFOND		
Description		peinture
Aspect		propre
MURS	Bon état	
 SALLE DE BAINS / MURS		
 SALLE DE BAINS / MURS		

SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
PLINTHES	Bon état	
Description		faïence
Aspect		propre(s)
Revêtement		peinture
Aspect		propre tâche(s) diffuse(s) Angle douche
SOL	Bon état	
 <p>SALLE DE BAINS / SOL</p>		
Revêtements		carrelage
Aspect		propre
Etat des joints		propre



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
CHAUFFAGE	Bon état	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="142 602 563 1158"> </div> <div data-bbox="592 602 1011 1158"> </div> <div data-bbox="1038 602 1458 1158"> </div> </div>		
Type		sèche(s) serviettes
Aspect		propre(s)
Fonctionnement		démarrage vérifié



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024




SALLE DE BAINS




Élément	État général	Observations
APPAREILLAGES		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>SALLE DE BAINS / APPAREILLAGES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>SALLE DE BAINS / APPAREILLAGES</p> </div> </div>		
Éclairages		centre(s) vérifié(s) applique(s) vérifiée(s) 2 spot(s)
Interrupteurs et prises		interrupteur(s) vérifié(s) prise(s) de courant non vérifiée(s)
Élément(s) de ventilation		extraction(s) VMC Propre et fonctionnelle



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES		
Accessoires	Bon état	1 poubelle cabossée . gobelet brosse à dent et savon
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="150 1272 549 1323">SALLE DE BAINS / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Accessoires</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="596 1272 997 1323">SALLE DE BAINS / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Accessoires</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="1043 1272 1444 1323">SALLE DE BAINS / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Accessoires</p> </div> </div>		
Aspect		propre(s)

Élément	État général	Observations
COMPTEURS		
ELECTRICITÉ		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>COMPTEURS / ELECTRICITÉ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>COMPTEURS / ELECTRICITÉ</p> </div> </div>		
Index et position		1158 kWh heures pleines 494 kWh heures creuses
TABLEAU DU FUSIBLES	Bon état	
<div style="text-align: center;">  <p>COMPTEURS / TABLEAU DU FUSIBLES</p> </div>		



Etat des lieux entrant (Photo tableau)

Dupont


Tours

Locataire(s) :-

Suivi par : Piednoir Thierry

Date de signature : 09/07/2024

COMPTEURS

Élément	État général	Observations
EAU FROIDE		
 <p data-bbox="646 1155 951 1182">COMPTEURS / EAU FROIDE</p>		
Index et position		14 raccordée



Etat des lieux entrant (Photo tableau)

Dupont

Tours

Locataire(s) :-

Suivi par : Piednoir Thierry

Date de signature : 09/07/2024

Élément	État général	Observations
CHAMBRE		
MOBILIER	Bon état	1 couette avec taches . 2 oreillers neufs . 1 alèse propre . 1 matelas propre. 1 sommier à lattes en bon état .



CHAMBRE / MOBILIER



CHAMBRE / MOBILIER



CHAMBRE / MOBILIER



CHAMBRE / MOBILIER



CHAMBRE / MOBILIER






CHAMBRE / MOBILIER



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
 Dupont
 Tours
 Locataire(s) : -
 Suivi par : Piednoir Thierry
 Date de signature : 09/07/2024

CHAMBRE

Élément	État général	Observations
		
CHAMBRE / MOBILIER		
MURS	Bon état	
		
CHAMBRE / MURS		
Revêtement		peinture papier peint
Aspect		propre éclat(s) Angle déchirure(s)



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
Dupont
Tours
Locataire(s) : -
Suivi par : Piednoir Thierry
Date de signature : 09/07/2024


CHAMBRE

Élément	État général	Observations
PLINTHES	Bon état	
Revêtement		bois peinture Propre . Poussiéreux côté lit
SOL	Bon état	
		
CHAMBRE / SOL		
Revêtements		parquet stratifié
Aspect		propre



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
Dupont
Tours
Locataire(s) : -
Suivi par : Piednoir Thierry
Date de signature : 09/07/2024

CHAMBRE

Élément	État général	Observations
APPAREILLAGES	Bon état	
 CHAMBRE / APPAREILLAGES		
Éclairages		centre(s) vérifié(s) applique(s) non vérifiée(s) Un peu marquée
Interrupteurs et prises		interrupteur(s) vérifié(s) prise(s) de courant non vérifiée(s) autre(s) prise(s) cable / fibre / réseau non vérifiée(s)

CHAMBRE

Élément	État général	Observations
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES		
Meubles et étagères	Bon état	Propre . 2 étagères d'angle propres et bien fixé



CHAMBRE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères



CHAMBRE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères



CHAMBRE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères



CHAMBRE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères




CHAMBRE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères



CHAMBRE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères

CHAMBRE

Élément	État général	Observations
 <p>CHAMBRE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères</p>	 <p>CHAMBRE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères</p>	 <p>CHAMBRE / RANGEMENTS ET ACCESSOIRES / Meubles et étagères</p>
Description		penderie(s) Rideau avec taches . Tringle métal en bon état
complément(s)		Rideau avec taches

CLÉS		
 <p>CLÉS</p>		



Etat des lieux entrant (Photo tableau)
Dupont
Tours
Locataire(s) : -
Suivi par : Piednoir Thierry
Date de signature : 09/07/2024

CLÉS

Élément	État général	Observations
Accès immeuble		1 clé(s)
Serrure principale		2 clé(s)
Boite aux lettres		1 clé(s)
Complément(s)		1 clé poubelle

Informations - Girault / Trouillet

N° appartement : 3

Propriétaire : Mr Girault Me Nisseron représenté par L'Agence Plaza St Avertin

Etat des lieux entrant (Photo tableau) réalisé(e) le 09/07/2024 11:04

Représentant le mandataire

Piednoir Thierry

Adresse e-mail : tpiednoir@eedl.fr

Locataire 1

Trouillet Meline

Adresse e-mail : meline.trouillet@gmail.com